


|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
|  | <b>Universidad Tecnológica Nacional</b><br><b>Facultad Regional General Pacheco</b><br><b>GITEVE Grupo de Investigación Tecnológica Vehicular</b> | <b>Fecha:</b><br><b>20/07/05</b> |
|   |   |                                  |


**Dictamen Técnico N°: TR0505CA**

|   |  |
|---|--|
| <b>Pieza:</b>                               | Cámara de freno de servicio/spring brake combinada-30/30 |
| <b>Modelo:</b>                              | DM 510   |
| <b>Carrera de la cámara de servicio(mm)</b> | 64 mm  |
| <b>Fabricante:</b>                          | O.C.E. S.R.L.  |
| <b>Presión de ensayo (bar)</b>              | 7.5-6.5-5-4.5 bar  |

**Normas aplicadas en el ensayo: Apartado 10.3.2.2 Sección 10 Anexo A del Decreto Reglamentario 779/95 de la Ley 24449**

**Laboratorio de ensayo: GITEVE UTN REGIONAL GRAL PACHECO**

**RESULTADO DEL ENSAYO: Cumple con los requisitos de las Normas aplicadas en el Ensayo realizado.**

  
**Ing. Rubén Eduardo Arias**  
**Matrícula profesional 4533**  
**Director GITEVE**